

## کیلر فوری 7870-L1

کیلر یک لاک مناسب جهت سطوح چوبی می باشد. این محصول بر روی سیلر فوری بعنوان لایه ی محافظ و براق کننده و مقاوم سایشی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول سریع خشک بوده و دارای قدرت نفوذ و چسبندگی مناسب بر روی سیلر فوری، انواع چوب و فلز می باشد. از این کیلر به عنوان لاک رویه براق بر روی درب های چوبی، مبلمان، کفپوش های چوبی و غیره استفاده می گردد.

### مشخصات فنی

نوع رزین	آلکید-نیتروسولولز
فام	بی رنگ
براقیت	براق
تعداد اجزاء	یک جزئی
روش سخت شدن	تبخیر حلال
درصد جامد وزنی	50±1%
درصد جامد حجمی	45±1%
دانسیته	1±0.1gr/cm <sup>3</sup>
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	60 میکرون
پوشش تئوری با ضخامت 60 میکرون	0.2m <sup>2</sup> /Lit ± 7
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 10 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	حداکثر 20 دقیقه
زمان سخت شدن کامل	24 ساعت
حلال رقیق کننده	تینر فوری

### شرایط محیط در طی مراحل رنگ آمیزی

درجه حرارت محیط در مراحل رنگ آمیزی می بایست بین 5 تا 50 درجه سانتی گراد و درجه حرارت سطح بین 5 تا 60 درجه باشد. برای جلوگیری از کندانس شدن رطوبت درجه حرارت می بایست 30°C بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد.

### مراحل کار

1. ابتدا عملیات آماده سازی سطح را انجام داده و سپس وسایل را با تینر بشوئید.
2. جهت رقیق نمودن لاک و تنظیم ویسکوزیته از تینر استفاده نمایید. تینر را به تدریج اضافه نمایید و مخلوط را آنقدر هم بزیند تا یک ترکیب یکنواخت حاصل شود. تینر خوری کیلر بستگی به دمای محیط نوع تجهیزات رنگ آمیزی و توصیه های شرکت تولید کننده دارد.
3. در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال کیلر ضروری است.
4. حرکت اسپری باید به صورت یکنواخت و مساوی و موازی باهم انجام شود. به نحوی که هر بار 50٪ از سطح کیلر خورده قبلی را بپوشاند. در مورد زوایا و گوشه های سطح می بایست دقت کافی مبذول شود.
5. دمای هوا و رطوبت نسبی در کیفیت نهایی کیلر اعمال شده موثر واقع می شود.
6. پس از اتمام کار کلبه تجهیزات را با تینر شستشو دهید.

### آماده سازی سطح

سطح چوب باید خشک و عاری از رطوبت باشد. سطح کار باید توسط سنباده نرم سائیده صاف و هموار گردد. لکه های تیره و چربی و صمغ چوب را باید به وسیله محلول های شستشوی مناسب پاک کرده و پس از تبخیر و خشک شدن سطح مناطق آسیب دیده رگه ها و ترکه ها را با بتونه مخصوص چوب پر و هموار نمود.

### وسایل و تجهیزات کار

قلم مو اسپری هوا و اسپری بدون هوا جهت اعمال این لاک مورد استفاده قرار می گیرند.

### دوره انبارداری ۱۲

ماه تحت شرایط استاندارد در ۲۵ درجه سانتی گراد

بسته بندی: ظرف ۴ و ۲۰ کیلویی

### نکات ایمنی

این محصول بشدت قابل اشتعال بوده و باید از حرارت جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد در صورت تماس با چشم می بایست چشم را کاملا با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.