

لاک نیتروسولولزی (کیلر فوری) 7870L1

این محصول به عنوان یک لاک براق شفاف و بی رنگ به منظور حفاظت و تزئین کارهای چوبی فرموله گردیده است. این محصول دارای خواصی از جمله خشک شدن سریع براقیت بالا و حفظ برق طولانی مدت شفافیت و عدم تمایل به زردی سختی مناسب و مقاومت جوی نسبتا خوب بوده و به دلیل قابلیت هم تراز شونده خوب سطحی صاف و یکنواخت ایجاد می نماید. این رنگ بر روی سطوح چوبی اعمال شده و به سطح کار جلوه و زیبایی می بخشد.

مشخصات فنی

نوع رزین	آلکید-نیتروسولولز
فام	بی رنگ
براقیت	براق
تعداد اجزاء	یک جزئی
روش سخت شدن	تبخیر حلال و خشک شدن فیزیکی
درصد جامد وزنی	42±1%
درصد جامد حجمی	32±1%
دانسیته	1±0.1gr/cm ³
ضخامت پیشنهادی فیلم خشک	60 میکرون
پوشش تئوری با ضخامت 60 میکرون	6 ± 0.2m ² /Lit
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر 5 دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	حداکثر 30 دقیقه
زمان سخت شدن کامل	24 ساعت
حداقل زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی	4 ساعت
حداقل زمان لازم برای اعمال پوشش بعدی	24 ساعت
حلال رقیق کننده	تینر فوری

شرایط محیط در طی مراحل رنگ آمیزی

درجه حرارت محیط در مراحل رنگ آمیزی می بایست بین 5 تا 50 درجه سانتی گراد و درجه حرارت سطح بین 5 تا 60 درجه باشد. برای جلوگیری از کندانس شدن رطوبت درجه حرارت می بایست 30°C بالاتر از نقطه شبنم محیط باشد.

مراحل کار

- ابتدا عملیات آماده سازی سطح را انجام داده و سپس وسایل را با تینر بشوئید.
- جهت رقیق نمودن لاک و تنظیم ویسکوزیته از تینر استفاده نمایید. تینر را به تدریج اضافه نمایید و مخلوط را آنقدر هم بزنید تا یک ترکیب یکنواخت حاصل شود. تینر خوری لاک بستگی به دمای محیط نوع تجهیزات رنگ آمیزی و توصیه های شرکت تولید کننده دارد.
- در محیط های بسته تهویه هوا در خلال اعمال لاک ضروری است.
- حرکت اسپری باید به صورت یکنواخت و مساوی و موازی باهم انجام شود. به نحوی که هر بار 50٪ از سطح لاک خورده قبلی را بپوشاند. در مورد زوایا و گوشه های سطح می بایست دقت کافی مبذول شود.
- دمای هوا و رطوبت نسبی در کیفیت نهایی لاک اعمال شده موثر واقع می شود.
- پس از اتمام کار کلیه تجهیزات را با تینر شستشو دهید.



آماده سازی سطح

ابتدا با استفاده از سیلر کلیه خلل و فرج سطح را پر نموده آن را توسط سنباده نرم صاف و هموار نمایید. سپس هرگونه آلودگی نظیر ذرات گرد و غبار حاصل از سنباده زدن و چربی و روغن را با استفاده از محلول های شستشوی خنثی از سطح مورد نظر بزدائید. کلیه ترک ها و نواحی آسیب دیده باید با بتونه مخصوص چوب پر شود.

وسایل و تجهیزات کار

قلم مو غلطک و اسپری هوا و اسپری بدون هوا جهت اعمال این لاک مورد استفاده قرار می گیرند.

دوره انبارداری

۱۲ ماه تحت شرایط استاندارد در ۲۵ درجه سانتی گراد

بسته بندی ظروف ۲۰ کیلویی

نکات ایمنی

این محصول بشدت قابل اشتعال بوده و باید از حرارت جرقه و شعله دور نگه داشته شود. درب ظروف باید بسته باشد در صورت تماس با چشم می بایست چشم را کاملاً با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمود.